

Результаты обследования

№	Функционально-планировочный объект	Наличие объекта	Нарушения, замечания	Значимость для инвалида, категория	Необходимые работы по адаптации объектов
1. Территория прилегающая к зданию					
1.1.	Входы на территорию	есть	Нет тактильных полос движения		Установка
1.2.	Пути движения на территории	есть	Нет тактильных полос движения	С	
1.3.	Пандус (наружный)	нет			
1.4.	Автостоянка и парковка	нет			Нет возможности оборудовать
2. Вход (входы) в здание					
2.1	Ступени (наружные)	Есть	Нет светоотражателей		Нанести
2.2	Входная площадка	Есть	Трещины		Провести заделку трещин
2.3	Дверь входная	Есть	Нет фиксатора		Установить фиксатор
2.4	Тамбур	Есть			
3. Пути движения внутри здания					
3.1.	Вестибюль (зона ожидания)	Есть			
3.2.	Пути эвакуации	Есть			
4. Зоны целевого назначения					
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Нет тактильного оборудования		Установить тактильные таблички
4.2.	Форма обслуживания с перемещением	нет			
5. Системы информации на объекте					
5.1	Акустические системы	нет			
	Тактильные средства	нет			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183959

Владелец Руднова Ольга Гамидовна

Действителен с 18.08.2022 по 18.08.2023